

Volvo L 110 H UNUSED 4 units directly available

Konstruktion	Lader
Baujahr	2023
Kilometerstand	0 km
Kraftstoffart	Diesel
Betriebsstd.	3 h
Allgemeiner zustand	Sehr gut
Technischer zustand	Sehr gut
Optischer zustand	Sehr gut
Zubehör	Klimaanlage Radio/CD-Spieler Rückwärtsfahrkamera Seitentür Werkzeugkasten Zentralschmierung Zugmaul

Beschreibung

Volvo L110 H UNUSED

Year: 2023

Hours: 3

Tyres: 23.5-25 Goodyear

Stage: V

Options:

3rd. Hydraulic circuit

4rd. Hydraulic circuit

BSS

CDC comfort drive control, Joystick steering

Opti Shift Lock Up Gear box

Central greasing Volvo

Extra counterweight

Reversible fan

Volvo Load Assist payload system

Volvo Co-Pilot-display [reverse camera, operator annalistic, weight system and much other applications]

Quick coupler Volvo

Axle oil cooler front + rear

Led Work lights

Rear view camera

Heated / ventilated cabin

heated seat

Radio FM/Aux/Bluetooth

